


Modelo: Excel 846



Peso bruto:
65kg

* Punto eléctrico



230 60HZ



Adecuaciones para instalación de máquina en POC:

- Punto eléctrico a 230V con polo a tierra. Distancia máxima de la ubicación a 1 mt.
- Racor ½ pulgada rosca interna para el punto hídrico. Distancia máxima a 2 mt donde queda la máquina.
- Llave de paso independiente



* Distancia entre la pared de fondo y la parte de atrás de la máquina, mínimo 20 cm y en los lados y parte superior, debe estar totalmente abierta y no tener otro elemento cerca o pared que evite la ventilación del equipo.