




**Peso:
29kg**



**58 cm altura de la puerta abierta para
surtir**



Adecuaciones para instalación de máquina en POC:

- Punto eléctrico a 120V con polo a tierra. Distancia máxima de la ubicación a 1 mt.
- Racor ½ pulgada rosca interna para el punto hídrico. Distancia máxima a 2 mt donde queda la máquina.
- Llave de paso independiente
- Potencia: XXXX
- Peso: 28 kg con producto



** Distancia entre la pared de fondo y la parte de atrás de la máquina, mínimo 10 cm*